


04

UKLANJANJE OKSIDA

Dijelovi rezani kisikom na reznim rubovima imaju sloj oksida. Takvi „tamni slojevi“ predstavljaju za sljedeće procese rizik od lijepljenja. Mogu na primjer izazvati ljuštenje premaza, pa ih stoga treba ukloniti.



Mehaničko skidanje sloja oksida provodi se brušenjem ili pomoću četki. Prilikom ručnih procesa obrade mogu se primijeniti obje mogućnosti obrade. U području strojne obrade uglavnom se primjenjuju četke koje, zahvaljujući posebno osmišljenoj žici za punjenje, inovativno složenoj u više redova, fleksibilno prate rubove obratka i omogućuju metalni sjaj na površini rubova.



Oxide removal

