

# 01

## UKLANJANJE ŠLJAKE

*Prilikom rezanja plazmom ili autogenog rezanja često dolazi do jakog taljenja i pojave taljevine na strani izlaza snopa. Takozvana šljaka pojavljuje se kako na unutarnjim tako i na vanjskim rubovima obratka te je radi učinkovitije obrade treba ukloniti.*



Uobičajene ručne metode za uklanjanje šljake su skidanje čekićem i dljetom ili brušenje kutnom brusilicom. U strojnom području se prekomjerno nakupljanje materijala može ukloniti brušenjem mekanim kontaktnim valjkom.

Još jednu industrijsku metodu predstavlja skidanje pomoću alata za čišćenje šljake koji se sastoji od puno fleksibilno položenih pinova.



*Slag removal*

